

Prezado cliente,

A DMS Brasil informa que a partir de 01/01/2022, deixaremos de oferecer suporte para os determinados sistemas de Holter, MAPA e ECG.

Os sistemas de Holter que deixarão de ter suporte estão descritos abaixo:

- CardioScan 10v54;
- CardioScan 11v54;
- CardioScan 12v54;
- CardioScan Satellite 12v54;
- CardioScan Servidor 12v54.

Os sistemas da MAPA que deixarão de ter suporte estão descritos abaixo:

- MAPA 3.44
- MAPA 3.50

O fim do suporte dos sistemas supracitados é devido a suas incompatibilidades dos softwares com os sistemas operacionais Microsoft Windows 10 e o lançamento do novo sistema operacional Microsoft Windows 11.

Recomendamos que os clientes que utilizam estes softwares entrem em contato com nosso setor comercial para se atualizarem.

Para maiores informações entrem em contato conosco através de nossos canais de atendimento:

www.dmsbrasil.com ou através do telefone (11) 2192-9191.

Atenciosamente,

Departamento de Suporte Técnico - DMS Brasil